

Calabria, Catanzaro, 11/04/2022

CALABRIA, ANAS: ATTIVITA' DI ISPEZIONE ANNUALE DI PONTI E VIADOTTI LUNGO LA A2 'AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO'

Icone comunicati ingegneria

- **Ispezioni in corso sul viadotto "Raccordo al porto di Reggio Calabria" con l'utilizzo del by-bridge**

Catanzaro, 11 aprile 2022

In questi giorni i tecnici Anas, con l'ausilio di personale specializzato nella movimentazione della macchina by-bridge, sono impegnati nelle attività di ispezione del viadotto "Raccordo al porto di Reggio Calabria", direttamente dall'intradosso dell'infrastruttura.

L'utilizzo del by-bridge consente la supervisione visiva, sospesi nel vuoto, al di fuori della sede stradale, senza l'ausilio di ulteriori apparecchiature e servendosi di un braccio in negativo (dall'alto verso il basso).


Le attività non hanno creato ripercussioni alla circolazione da e per il centro della Città e per consentire lo svolgimento delle ispezioni in piena sicurezza, il flusso veicolare è stato regolamentato sul posto dal personale Anas attraverso l'istituzione di sensi unici alternati temporanei.

L'ispezione, oltre a confermare le buone condizioni di esercizio delle opere d'arte, si pone quale strumento fondamentale per elevare i livelli di conoscenza, incrementate inoltre dalle ulteriori indagini di dettaglio, volte alla definizione degli interventi necessari per mantenere nel tempo le attuali buone condizioni strutturali e contrastare gli effetti del tempo e le azioni degli agenti atmosferici.

Tutti i ponti e i viadotti della rete Anas sono oggetto di procedure standardizzate di controllo che prevedono ispezioni trimestrali da parte del personale di esercizio e un'ispezione tecnica annuale più approfondita, oltre alla normale sorveglianza quotidiana garantita dal personale su strada.


Sulla base di questo processo continuo di controlli e verifiche viene definito il programma di manutenzione, al fine di assicurare la continuità dell'attuale livello di servizio.

Image not found or type unknown



[1]


Image not found or type unknown



[2]



[3]



[4]

Collegamenti

[1] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/IMG-20220411-WA0016.jpg>

[2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/IMG-20220411-WA0022.jpg>

[3] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/IMG-20220411-WA0013.jpg>

[4]

https://www.stradeanas.it/sites/default/files/thumbnail_275048554_960982844553732_8480353478005701261_n.jpg