Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Calabria, Catanzaro, 09/11/2018

CALABRIA, ANAS: TERMINATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA STATALE 280 ‘DEI DUE MARI’ A CATANZARO

icone_comunicati_strada_curva

CALABRIA, ANAS: TERMINATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA STATALE 280 ‘DEI DUE MARI’ A CATANZARO

- **terminati in anticipo rispetto al cronoprogramma lavori**

- **ricostruzione degli strati profondi della pavimentazione e realizzazione di nuovo asfalto drenante**

Catanzaro, 9 novembre 2018

Prosegue l’opera di manutenzione straordinaria della **strada statale 280 “Dei Due Mari”,** avviata da Anas al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura.

Sono terminati in anticipo rispetto al cronoprogramma lavori (13 novembre 2018) i lavori di risanamento profondo del corpo stradale - ricostruzione degli strati profondi della pavimentazione e realizzazione di nuovo asfalto drenante - lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, tra il km 26,200 e il km 28,400 e della rampa di ingresso - direzione Catanzaro - dello svincolo ‘Sarrottino – Martelletto’.

In considerazione dei disagi che i lavori avrebbero comportato lungo la statale, Anas ha completato in tempi rapidissimi, eseguendo le attività anche in orario notturno.

Proseguono ora gli interventi di risanamento della pavimentazione stradale, dal km 28,400 al km 30,200.

Per consentire tali attività, fino alle ore 18:00 del 17 novembre 2017 sarà in vigore il restringimento della carreggiata in direzione Catanzaro.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Image not found or type unknown

[1]

Image not found or type unknown

[2]

Image not found or type unknown



[3]

Image not found or type unknown



[4]

Image not found or type unknown



[5]

Collegamenti

[1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/INTERVENTI%20SS%20280%20DEI%20DUE%20MARI%20prima.jp

[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/INTERVENTI%20SS%20280%20DEI%20DUE%20MARI_prima.jpg

[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/SS%20280%20_%20dopo%20gli%20interventi.jpg

[4] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/INTERVENTI%20SS%20280%20DEI%20DUE%20MARI_dopo_0.jpg

[5] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/INTERVENTI%20SS%20280%20DEI%20DUE%20MARI_risanamento