Toscana, Firenze, 15/02/2019

INTERVENTI ESEGUITI SUL VIADOTTO PULETO

Visita Toninelli E45 viadotto Puleto

Pieve Santo Stefano, 15 febbraio 2019

A partire da sabato 2 febbraio, data di notifica del provvedimento che ha consentito al personale l'accesso all'area posta sotto sequestro preventivo, Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato l'esecuzione delle attività necessarie ad attuare le prescrizioni della Procura di Arezzo per la riapertura parziale del viadotto "Puleto".

ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELLA PROCURA

Nel dettaglio, Anas ha realizzato e installato la segnaletica che impone il restringimento di carreggiata con transito consentito sulla sola corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate (segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, delineatori flessibili) nonché la segnaletica di divieto di transito ai mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate con i relativi preavvisi e tutta la cartellonistica di indicazione delle deviazioni e degli itinerari alternativi tra Cesena e Perugia.

Per garantire il rispetto del divieto di transito sono stati attivati filtraggi e presidi con personale operativo 24 ore, mentre per garantire il rispetto del limite massimo di velocità a 40 km/h in corrispondenza del restringimento di carreggiata sono stati installate due postazioni Autovelox.

Sempre in attuazione delle prescrizioni della Procura, Anas ha inoltre installato un sistema di monitoraggio con sensori radar. L'Interferometria Radar Terrestre è una tecnica di telerilevamento di precisione (in grado di rilevare spostamenti fino al decimo di millimetro) attraverso la quale è possibile misurare in continuo gli spostamenti di edifici, strutture o altri elementi antropici e naturali con elevate frequenze di campionamento del dato, consentendo di effettuare così simultaneamente sia analisi statiche che dinamiche (misura delle vibrazioni).

Il sistema è integrato da semafori che potranno interrompere il traffico automaticamente in caso di anomalie ed è affiancato da un monitoraggio visivo periodico delle parti della struttura meno esposte, con utilizzo di droni.

Infine, per garantire il corretto deflusso delle acque di piattaforma ed evitare la percolazione sulle strutture del viadotto Anas ha eseguito l'impermeabilizzazione dei giunti mediante stesa di bitume modificato con polimeri ed ha installato tubazioni provvisorie in pvc.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Al contempo, in virtù del decreto della Procura di Arezzo che ha consentito dal 2 febbraio l'accesso all'area sequestrata, Anas ha avviato anche l'allestimento del cantiere per i lavori di manutenzione programmata del viadotto, già previsti nel piano di riqualificazione della E45, appaltati nel 2018 e consegnati lo scorso dicembre all'impresa esecutrice, per un investimento di 2,5 milioni di euro.

L'intervento di manutenzione riguarda, in particolare, il risanamento del calcestruzzo, il miglioramento sismico dell'opera, il rifacimento delle solette e l'ammodernamento delle barriere laterali di sicurezza.

La durata prevista dei lavori è di 200 giorni.

VECCHIA TIBERINA COMUNALE

Per la riapertura del **vecchio tracciato della strada Tiberina**, attualmente di competenza degli Enti locali, Anas ha completato la progettazione esecutiva per i lavori necessari alla riapertura del tratto in prossimità del valico e sta provvedendo alle attività amministrative necessarie all'affidamento dei lavori, compresa la stipula dell'apposita convenzione con l'Ente proprietario lato toscana (Comune di Pieve S. Stefano).

Si prevede di poter avviare l'intervento nelle prossime settimane. La durata complessiva dei lavori è di circa 200 giorni, con possibile riapertura provvisoria a senso unico alternato dopo alcune fasi lavorative.

Di seguito le immagini della visita del Ministro Toninelli sul viadotto Puleto venerdì 15 febbraio

[02 - Visita Ministro Toninelli E45 viadotto Puleto](#)

[1]

03 - Visita Ministro Toninelli E45 viadotto Puleto

[2]

Image not found or type unknown

04 - Visita Ministro Toninelli E45 viadotto Puleto

[3]

Image not found or type unknown

05 - Visita Ministro Toninelli E45 viadotto Puleto

[4]

Image not found or type unknown

06 - Visita Ministro Toninelli E45 viadotto Puleto

[5]

Image not found or type unknown

[6]

Image not found or type unknown

PDF icon

[Cronistoria.pdf](#) [7]

Image not found or type unknown

PDF icon

[Piano_E45.pdf](#) [8]

Image not found or type unknown

Collegamenti

- [1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/DzcZ89_XQAIN_f4.jpg
- [2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/DzcZy1hXcAAC5IA.jpg>
- [3] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Dzcc2ILW0AEGWz.jpg>
- [4] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/DzcensZXQAIEeKI.jpg>
- [5] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/DzcdYFKXcAAzBFB.jpg>
- [6] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/DzcZ5h_WkAE88KL.jpg
- [7] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Cronistoria.pdf>
- [8] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Piano_E45.pdf