Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Calabria, Catanzaro, 13/07/2017

#stradepulite Calabria: continua l'impegno di Anas nella rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade statali 106 ‘Jonica’ e 106 VAR/A in provincia di Catanzaro

Image not found or type unknown icone_comunicati_strada_dritta

Anas comunica che, in questi giorni le squadre continuano nelle attività di rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le arterie di competenza, sulle strade statali 106 'Jonica' tra i territori comunali di Catanzaro, Borgia, Squillace, Montepaone e Soverato, dal km 139,000 al km 184,000, e lungo la strada statale 106 VAR/ A a Catanzaro.

Le squadre Anas del centro Manutentorio di Catanzaro Nord, si sono adoperate, in queste settimane, nell'attività di pulizia delle piazzole di sosta lungo le statali liberandole da rifiuti di ogni genere, resti di arredamento, detriti di auto e tanto altro ancora.

Le operazioni sono state condotte da Anas al fine di , risolvere una grave situazione di degrado che danneggiava l'immagine di una delle zone dello Jonio Catanzarese che ogni anno è interessata da una grande affluenza turistica.

L’obiettivo di Anas è quello di affrontare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti intervenendo in modo sempre più tempestivo, di concerto con Enti locali e le forze di Polizia sia in termini di coordinamento degli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento che in termini di prevenzione e sorveglianza del territorio

Image not found or type unknown



[1]

Image not found or type unknown



[2]

Image not found or type unknown



[3]

Image not found or type unknown



[4]

Collegamenti

[1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/106%20prima%20della%20pulizia.jpg
[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/106%20dopola%20pulizia.jpg
[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/pulizia%20galleria%20106%20VAR.jpg
[4] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/106%20VAR%20dopo%20la%20pulizia.jpg