

Published on *Anas S.p.A.* (<https://www.stradeanas.it>)

[Home](#) > VALLE D'AOSTA, ANAS: IN CORSO LE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE SUL VALICO DEL GRAN SAN BERNARDO

---

# VALLE D'AOSTA, ANAS: IN CORSO LE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE SUL VALICO DEL GRAN SAN BERNARDO

Icona comunicati limitazioni

Image not found or type unknown

- **riapertura al transito prevista per i primi giorni di giugno**
- **aperto il varco a circa 4 km dal confine con la Svizzera**

Aosta, 8 maggio 2019

Prosegue anche lungo la statale 27 “del Gran San Bernardo” l’attività degli operatori specializzati e dei tecnici Anas per liberare dalla neve la sede stradale in vista della riapertura del valico, prevista per i primi giorni di giugno. La statale 27 è stata chiusa al traffico a metà ottobre a partire dal km 26,200, a monte del comune di Saint Rhemy, fino al confine di Stato con la Svizzera, a circa 2.450 metri s.l.m., in vista della stagione invernale.

Il personale Anas ha aperto un varco tra la neve raggiungendo un tratto a circa 4 km dal confine di Stato. Con il procedere della pulizia della strada vengono anche ripristinate le barriere laterali e la segnaletica verticale, rimosse prima della chiusura e stoccate per evitare danneggiamenti dovuti a possibili valanghe.

Le attività sono condotte con frese a turbina che tagliano il fronte di neve che viene eiettata polverizzata a diversi metri di distanza dalla sede stradale. A causa delle intense precipitazioni registrate durante e la stagione trascorsa, l’accumulo di neve ha raggiunto in alcuni punti i 7 metri di altezza. I tecnici Anas stimano che proseguendo in avvicinamento al confine con la Svizzera, gli accumuli dentro i quali aprire il varco ed effettuare la pulizia potranno superare i 10 metri di altezza.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Sgombero neve in corso al Gran San Bernardo

[1]

Image not found or type unknown

Sgombero neve in corso al Gran San Bernardo

[2]

Image not found or type unknown

Sgombero neve in corso al Gran San Bernardo

[3]

Image not found or type unknown

Sgombero neve in corso al Gran San Bernardo

[4]

Image not found or type unknown

Sgombero neve in corso al Gran San Bernardo

[5]

Image not found or type unknown

Sgombero neve in corso al Gran San Bernardo

[6]

Image not found or type unknown

Sgombero neve in corso al Gran San Bernardo

[7]

Image not found or type unknown

Sgombero neve in corso al Gran San Bernardo

[8]

Image not found or type unknown

[9]

Image not found or type unknown

---

### **Collegamenti**

- [1] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1\\_11.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1_11.jpg)
- [2] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/3\\_5.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/3_5.jpg)
- [3] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/4\\_2.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/4_2.jpg)
- [4] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/5\\_1.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/5_1.jpg)
- [5] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/6\\_1.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/6_1.jpg)
- [6] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7.jpg>
- [7] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/8.jpg>
- [8] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/9\\_0.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/9_0.jpg)
- [9] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/10\\_0.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/10_0.jpg)