

CANTIERI INAMOVIBILI ESTATE 2018

CANTIERI INAMOVIBILI Sud Italia

Area Compartimentale	STRADA		UBICAZIONE CANTIERE		dal_giorno	al_giorno	CAUSA*	RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA' (CHIUSURA-RESTRINGIMENTO-SCAMBIO SUA)	EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI
	Autostrade e Raccordi Autostradali	Strade Statali e NSA	DAL KM	AL KM					
BASILICATA	RA05		17+200	17+360	13/10/2014	31/12/2018	cantiere di lavoro	chiusura della corsia di sorpasso e successivo restringimento della carreggiata dir. Potenza	
BASILICATA	RA05		17+980	17+300	29/09/2014	31/12/2018	cantiere di lavoro	chiusura della corsia di sorpasso e successivo restringimento della carreggiata dir. Salerno	
BASILICATA	RA05		1+800	45+700	27/06/2018	31/08/2018	cantiere di lavoro	restringimento della carreggiata in tratti saltuari	
BASILICATA	RA05		25+500	22+680	15/06/2018	31/12/2018	cantiere di lavoro	chiusura della carreggiata in direzione Sicignano	
BASILICATA	RA05		18+700	18+800	07/12/2011	31/12/2018	cantiere di lavoro	restringimento della carreggiata in dir. Potenza	
BASILICATA	RA05		26+800	27+200	10/04/2017	31/12/2018	cantiere di lavoro	transito a centro carreggiata	
BASILICATA		SS407	1+300	99+700	25/05/2018	31/08/2018	cantiere di lavoro	chiusura alternata delle corsie	
BASILICATA		SS658	20+200	21+783	01/05/2018	28/10/2018	cantiere di lavoro	restringimento della carreggiata	
BASILICATA		SS585dir	0+330	0+730	07/11/2017	03/09/2018	cantiere di lavoro	restringimento della carreggiata e l'isulito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.	
BASILICATA		SS92	42+300	42+500	13/06/2018	31/12/2018	sistemazione versanti	senso unico antemato	
BASILICATA		SS7var-b	466+500	468+300	27/06/2018	31/08/2018	cantiere di lavoro	restringimento della carreggiata	
BASILICATA		SS658	23+070	24+050	19/12/2015	31/12/2018	cantiere di lavoro	restringimento della carreggiata in corrispondenza del viadotto Lagopesole	
BASILICATA		SS658	41+050	41+300	22/12/2014	31/12/2018	cantiere di lavoro	restringimento della carreggiata	
BASILICATA		SS92	42+300	42+500	27/03/2018	31/12/2018	sistemazione versanti	senso unico alternato regolato da movieri	
BASILICATA		SS18	232+500	232+650	21/03/2018	31/12/2018	sistemazione versanti	senso unico alternato mediante impianto semaforico	
CAMPANIA		NSA413	23+600	23+900	11/05/2018	31/08/2018	sistemazione versanti	restringimento carreggiata	
CAMPANIA		SS7	311+650	313+500	24/05/2018	22/02/2019	cantiere di lavoro	chiusura al traffico	deviazione su viabilità locale
CAMPANIA		SS7	65+750	67+200	17/07/2017	31/12/2019	cantiere di lavoro	restringimento carreggiata	
CAMPANIA		SS19	94+675	94+725	02/01/2018	31/12/2018	cantiere di lavoro	senso unico alternato	
CAMPANIA		SS19	45+700	47+400	30/06/2017	31/12/2018	cantiere di lavoro	chiusura al traffico	deviazione su viabilità locale
CAMPANIA		SS166	34+190	34+210	01/01/2018	31/12/2018	sistemazione versanti	senso unico alternato	
CAMPANIA		SS166	30+850	30+900	01/01/2018	31/12/2018	sistemazione versanti	senso unico alternato	
CAMPANIA		SS166	22+350	22+550	01/01/2018	03/09/2018	sistemazione versanti	senso unico alternato	
CAMPANIA		SS212	16+150	16+205	01/01/2018	31/12/2018	sistemazione versanti	senso unico alternato	
CAMPANIA		SS212	19+490	19+700	01/01/2018	31/12/2018	cantiere di lavoro	chiusura al transito	deviazione su viabilità locale
CAMPANIA		SS212	29+190	29+130	23/05/2016	31/12/2018	cantiere di lavoro	restringimento di carreggiata	
CAMPANIA		SS212	29+190	29+130	03/08/2017	31/08/2018	sistemazione versanti	senso unico alternato	
CAMPANIA		SS268	9+600	9+600	01/01/2018	31/12/2018	cantiere di lavoro	chiusura al traffico dello svincolo di Ottaviano Centro	
MOLISE		SS17	172+460	172+460	01/08/2013	31/12/2021	cantiere di lavoro	divieto di transito sulla ex SS 17	
MOLISE		SS17	171+800	172+000	04/04/2013	31/12/2021	sistemazione versanti	strada chiusa al traffico	deviazione su viabilità locale
MOLISE		SS650	12+680	12+720	14/02/2017	31/12/2020	pavimentazione ammalorata	restringimento di carreggiata	deviazioni su SS283dir e la SP34
PUGLIA		SS96	81+547	88+807	19/03/2018	19/09/2018	cantiere di lavoro	restringimento di carreggiata	
PUGLIA		SS96	93+598	99+040	31/12/2014	31/12/2018	cantiere di lavoro	transito su corsia ammodernata direzione Altamura	
PUGLIA		SS96	112+150	113+850	30/06/2018	31/12/2018	cantiere di lavoro	deviazione sulla complanare 2	
PUGLIA		SS96	104+550	108+150	30/06/2018	31/12/2018	cantiere di lavoro	deviazione e restringimento della carreggiata in direzione Altamura-Bari dal km 105+130 al km 107+500 e della carreggiata in direzione Bari-Altamura	
PUGLIA		SS688	0+000	2+760	30/05/2018	03/12/2018	cantiere di lavoro	chiusura intera carreggiata	deviazione su SS89