Published on *Anas S.p.A.* (https://www.stradeanas.it)

Campania, Napoli, 17/11/2021

CAMPANIA, ANAS: AVANZA L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA GALLERIA VITTORIA DI NAPOLI

Icona comunicati gallerie

- **completato il montaggio delle centine, per l’intera galleria, su entrambi i lati**
- **in fase di avvio il riposizionamento dei new-jersey spartitraffico esistenti**

Napoli, 17 novembre 2021

Prosegue l’intervento di manutenzione straordinaria in corso nella galleria Vittoria di Napoli.

Nel dettaglio, è stato completato il montaggio delle centine, per l’intera galleria, su entrambi i lati.

Avanzano le attività di installazione dei pannelli di rivestimento in acciaio inox, completate per 450 metri (sui 600 totali) su entrambi i lati della galleria.

Prosegue, inoltre, la posa in opera delle carpenterie metalliche, con un’estensione di oltre 500 metri su entrambi i lati; avanzano, contestualmente, le attività di regimentazione idraulica con la posa in opera della scossaline metalliche per la raccolta delle acque.

Nel frattempo, il Comune di Napoli ha già eseguito parte dell’intervento di ripavimentazione nella porzione centrale della galleria, propedeutico alle operazioni di riposizionamento dei new-jersey esistenti, in fase di avvio da parte di Anas.