

Friuli Venezia Giulia, Trieste, 19/07/2024

PASSO DI MONTE CROCE CARNICO, ANAS: NUOVA FASE DI INTERVENTI SUL FRONTE DI FRANA LUNGO LA SS52 BIS “CARNICA”

Icone comunicati ingegneria

++ AGGIORNAMENTO SS52 BIS ++

Trieste, 23 luglio 2024

ESEGUITA LA PRIMA DEMOLIZIONE DI ROCCIA INSTABILE AL PASSO DI MONTE CROCE CARNICO

Anas ha eseguito la prima demolizione degli ammassi di roccia instabile lungo la statale 52 bis “Carnica” al Passo di Monte Croce Carnico a Paluzza, in provincia di Udine. La massa demolita era costituita da uno sperone di roccia di 500 metri cubi, separato dal versante della montagna da una frattura verticale larga alcune decine di centimetri. La demolizione è stata eseguita con l'utilizzo microcariche di esplosivo. Come previsto, l'abbattimento di questo sperone ha comportato anche la caduta di altri 200-300 metri cubi di versante roccioso ad esso collegati per un totale di circa 800 metri cubi di roccia.

La demolizione controllata è stata preceduta dalla chiusura di tutta l'area circostante con l'ausilio delle Forze dell'Ordine. Inoltre, prima della volata è stato effettuato un sorvolo con droni per verificare l'assenza di persone nella zona circostante.

Anas ha avviato a maggio la prima fase dei lavori che ha consentito, tramite l'impiego costante di circa 10 persone tra personale tecnico specializzato e maestranze, di realizzare le vie di accesso alla parte rocciosa e il consolidamento con chiodi e funi della parte del versante adiacente alla zona interessata dalla frana oltre all'installazione delle microcariche di esplosivo.

Nel breve termine si procederà con ulteriori abbattimenti di minore entità che saranno eseguiti anche con l'ausilio di mezzi meccanici per la profilatura del versante e il disaggancio dei massi instabili ancora presenti.

Completate le demolizioni, sarà avviata l'installazione delle barriere paramassi necessarie a consentire l'inizio dei lavori di ripristino della strada, gravemente danneggiata dalla frana, in condizioni di piena sicurezza con l'obiettivo di riaprire al traffico la statale 52 bis entro fine anno.

L'intervento è cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

- la prossima settimana demolizione di 500 metri cubi di roccia instabile

Trieste, 19 luglio 2024

Anas ha programmato una nuova fase di interventi nell'ambito della sistemazione e messa in sicurezza dell'ampio fronte di frana lungo la statale 52 bis "Carnica" in prossimità del Passo di Monte Croce Carnico a Paluzza, in provincia di Udine.

Martedì 23 luglio sarà eseguita, infatti, la **demolizione controllata di una porzione di circa 500 metri cubi di versante roccioso pericolante**. Le operazioni saranno condotte con l'utilizzo di microcariche di esplosivo.

La prima fase dei lavori è stata avviata a **maggio** e ha consentito, tramite l'impiego costante di circa 10 persone tra personale tecnico specializzato e maestranze, di **realizzare le vie di accesso alla parte rocciosa oggetto degli interventi e il consolidamento con chiodi e funi della parte del versante adiacente alla zona interessata dalla frana**.

La demolizione delle porzioni di versante più instabili sarà eseguita in più fasi. Successivamente sarà avviata l'installazione delle **barriere paramassi** necessarie a consentire l'inizio dei lavori di ripristino della strada, gravemente danneggiata dalla frana, in condizioni di piena sicurezza con l'obiettivo di riaprire al traffico la statale 52 bis entro fine anno.

L'intervento è cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

[Roccia che sarà demolita](#)

Roccia che sarà demolita

[3]

Image not found or type unknown

Rocciatori in azione sul versante

[4]

Image not found or type unknown

Collegamenti

[1]

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guidaebasta.it%2F&data=05%7C02>

[2] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-%20roccia%20instabile%20che%20sar%C3%A0%20demolita%20SS52bis.jpg)

[%20roccia%20instabile%20che%20sar%C3%A0%20demolita%20SS52bis.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-%20roccia%20instabile%20che%20sar%C3%A0%20demolita%20SS52bis.jpg)

[3] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-%20roccia%20instabile%20che%20sar%C3%A0%20demolita%20SS52bis%20II.jpg)

[%20roccia%20instabile%20che%20sar%C3%A0%20demolita%20SS52bis%20II.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-%20roccia%20instabile%20che%20sar%C3%A0%20demolita%20SS52bis%20II.jpg)

[4] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-%20rocciatori%20in%20azione%20sul%20versante%20SS52bis.jpg)

[%20rocciatori%20in%20azione%20sul%20versante%20SS52bis.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Anas%20-%20rocciatori%20in%20azione%20sul%20versante%20SS52bis.jpg)