

Calabria, Catanzaro, 22/02/2019

# FOTO AGGIORNAMENTO LAVORI SP 93 (EX SS 110)

Icona comunicati limitazioni

- **ricostruzione del ponticello stradale nel territorio comunale di Spadola in provincia di Vibo Valentia**

Proseguono secondo le tempistiche del cronoprogramma lavori, le attività di ricostruzione del ponticello stradale lungo la strada provinciale 93 (ex Statale 110) nel territorio comunale di Spadola in provincia di Vibo Valentia.

Si tratta dei primi lavori che Anas (Gruppo FS Italiane) sta realizzando sulla strada provinciale 93, passata in gestione grazie all'accordo sancito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni per la revisione delle reti e con il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 20 febbraio 2018.

Gli interventi riguardano la ricostruzione del ponticello stradale nonché il ripristino del fosso di guardia in prossimità della galleria 'Schiarazzo', la relativa sistemazione dell'alveo del torrente 'Bruca' sottostante il viadotto 'Bruca 2' e rinfianco del fosso di guardia in corrispondenza della galleria 'Lumbato 1' lato Chiaravalle sulla strada statale 713 'Trasversale delle Serre', dissestatisi a seguito delle avverse precipitazioni metereologiche verificatesi nei giorni dal 3 al 6 ottobre 2018.

I lavori termineranno nel mese di marzo 2019.

[lavori SP93 \(1\)](#) Unknown [1]

[lavori SP93 \(2\)](#) Unknown [2]

[lavori SP93 \(3\)](#) Unknown [3]

---

## Collegamenti

[1] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/lavori%20SP93%20%281%29.jpg>

[2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/lavori%20SP93%20%282%29.jpg>

[3] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/lavori%20SP93%20%283%29.jpg>