Published on Anas S.p.A. (https://www.stradeanas.it)

<u>Home</u> > PUGLIA, ANAS: IN CORSO GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DELLE CENTINE METALLICHE NELLA GALLERIA 'PASSO DEL LUPO', SULLA SS17/VAR "VARIANTE DI VOLTURARA", IN PROVINCIA DI FOGGIA

PUGLIA, ANAS: IN CORSO GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DELLE CENTINE METALLICHE NELLA GALLERIA 'PASSO DEL LUPO', SULLA SS17/VAR "VARIANTE DI VOLTURARA", IN PROVINCIA DI FOGGIA

Icona comunicati gallerie

Image not found or type unknown

i lavori, finalizzati al rinforzo strutturale della volta della galleria, consentiranno il ripristino della transitabilità nel tunnel

Bari, 12 marzo 2019

Sono in corso gli interventi di installazione delle centine metalliche in corrispondenza della volta della galleria 'Passo del Lupo', lato Campobasso, situata sulla SS17/Var "Variante di Volturara", in provincia di Foggia; tale materiale, infatti, è stato approvvigionato in cantiere, a seguito della realizzazione ad *hoc* presso officine specializzate, dovuta alla sagoma irregolare della galleria.

Per l'esecuzione di tali lavori, è stato quindi implementato il numero di unità del personale tecnico all'opera; al termine della installazione delle centine, seguirà poi l'utilizzo di calcestruzzo cementizio (*spritz-beton*) per il consolidamento finale della volta del tunnel.

Durante l'esecuzione dei lavori finalizzati al rinforzo strutturale della volta della galleria si è resa necessaria una chiusura totale del tunnel, con l'installazione di sbarramenti con lucchetto – anche in ragione della necessità di prevenire furti ed accessi non autorizzati – sebbene il tunnel sia rimasto accessibile ai mezzi d'emergenza, compatibilmente con la movimentazione di materiali e mezzi d'opera in cantiere, ad oggi impegnati prevalentemente in lavori in quota.

Il ripristino della regolare circolazione all'interno del tunnel sarà possibile, al termine dell'intervento tecnico, previsto – al massimo – entro la prima decade di aprile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it [1] oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero

Foto lavori in corso nella galleria "Passo del Lupo" sulla SS17Var "Variante di Volturara"
[2]
[2]
Image not found or type unknown Foto lavori in corso nella galleria "Passo del Lupo" sulla SS17Var "Variante di Volturara"
[3]
Image not found or type unknown
Collegamenti
[1] http://www.stradeanas.it/ [2]
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Galleria % 20% E2% 80% 9 CPasso% 20 del% 20 Lupo% E2% 80% 9 D% 20 SS and the stradeanas.it/sites/default/files/Galleria was also also also also also also also al
$[3] \\ https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Galleria\%20\%E2\%80\%9CPasso\%20del\%20Lupo\%E2\%80\%9D\%20SS$

verde gratuito, 800 841 148.