

A2 Autostrada del Mediterraneo, Cosenza, 17/01/2020

A2 “AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO”: SQUADRE ANAS A LAVORO SUL TRATTO CAMPANO PER RIMUOVERE RIFIUTI DALLE PIAZZOLE

Icona strada type unknown

- **interventi tra Fisciano e Sicignano (Salerno)**

Salerno, 17 gennaio 2020

Lungo l'A2 Autostrada del Mediterraneo, le squadre Anas sono a lavoro per le operazioni di rimozione dei rifiuti e pulizia delle piazzole di sosta. Gli interventi sono stati programmati lungo il tratto autostradale in Campania compreso tra Fisciano e Sicignano in provincia di Salerno.

L'abbandono dei rifiuti lungo le strade, cunette e piazzole di sosta, rappresenta non solo il degrado per la sede stradale e le aree circostanti, ma anche un serio pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e per la salute pubblica.

L'obiettivo di Anas è quello di affrontare il fenomeno intervenendo in modo sempre più tempestivo, di concerto con Enti locali e le forze di polizia sul territorio sia in termini di coordinamento degli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento che in termini di prevenzione e sorveglianza del territorio.

Abbandonare i rifiuti in strada è reato e il divieto è contenuto nel Testo Unico sull'ambiente (D. lgs. 3 aprile 2006 numero 152) all'articolo 192 che si applica ad ogni genere di rifiuto, liquido o solido, abbandonato sul ciglio della strada o nel sottosuolo.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Image not found or type unknown



[1]

Image not found or type unknown



[2]

Image not found or type unknown




[3]

Image not found or type unknown




[4]

Image not found or type unknown




[5]


Image not found or type unknown



[6]



[7]



[8]

Collegamenti

- [1] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Attivit%C3%A0%20di%20pulizia.jpg>
- [2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Pulizia%20piazze%20A2.jpg>
- [3] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Prima.jpg>
- [4] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Piazzola%20ripulita.jpg>
- [5] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Prima%20degli%20interventi%20di%20pulizia.jpg>
- [6] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Dopo.jpg>
- [7] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Prima_degli%20interventi.jpg
- [8] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Dopo%20la%20pulizia.jpg>